

Alertas Sanitarias

Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías




ULTRASOUND SYSTEM - SISTEMA DE ULTRASONIDO PARA DIAGNÓSTICO

10 de abril de 2025

GE HealthCare ha identificado un posible fallo en la batería de ciertos sistemas ecográficos Venue Go con versiones de software R2, R3 y R4 (consulte en el PDF adjunto la lista de productos afectados). Esta falla interna podría generar humo o incluso provocar un incendio. Hasta la fecha, no se han reportado lesiones asociadas a este problema.


Para mayor información,
escanea el siguiente código Qr:



MAQUINA DE ANESTESIA, ACCESORIOS Y REPUESTOS

29 de abril de 2025

GE HealthCare ha detectado que ciertos sistemas de administración de anestesia Carestation 620/650/650c y 750/750c no proporcionan una ventilación eficaz en el modo de Ventilación controlada por Volumen (VCV). En estos sistemas, se puede lograr una ventilación eficaz en los modos de Ventilación Controlada por Presión (PCV), Ventilación Controlada por Presión con Volumen Garantizado (PCV-VG) o con ventilación manual. Hasta el momento, no se ha informado sobre ningún tipo de lesiones debidas a este problema. Nota: First Medical de Colombia informa que, a la fecha, no ha realizado proceso de importación del producto relacionado en la nota de seguridad.



Para mayor información,
escanea el siguiente código Qr:

