

Alertas Sanitarias

Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías



MARCAPASOS PARA TERAPIA DE RESINCRONIZACIÓN CARDIACA

11 de enero de 2025

Aproximadamente el 13 % de los dispositivos de la familia ACCOLADE1, presentan un mayor riesgo de activar el modo de seguridad durante la telemetría o en otras operaciones que requieren mayor consumo de energía, debido a una alta impedancia latente en la batería.



Para mayor información,
escanea el siguiente código Qr:

