

Alertas Sanitarias

Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías



MONITOR DE SIGNOS VITALES WELCH ALLYN, ACCESORIOS, REPUESTOS Y SOFTWARE / MONITOR DE SIGNOS VITALES

25 de marzo de 2025

Se han reportado incendios causados por baterías en ciertos dispositivos, lo que ha generado daños en el entorno. Tras una investigación, se descubrió que estos incendios fueron provocados por el uso de Bogotá, 25 marzo 2025 baterías no autorizadas por el fabricante, adquiridas en el mercado secundario. Los principales riesgos de usar este tipo de baterías incluyen el sobrecalentamiento, lo que puede provocar incendios e, incluso, en casos extremos, causar explosiones. Para la mayoría de las personas, estos incidentes podrían resultar en lesiones leves o ninguna lesión. Sin embargo, hay grupos más vulnerables, como personas que usan oxígeno, adultos mayores o personas con movilidad reducida, que podrían sufrir daños graves o incluso críticos debido a quemaduras, inhalación de humo o caídas al intentar escapar del fuego.

Para mayor información,
escanea el siguiente código Qr:



INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO - INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO REUTILIZABLE - STORZ, ROBI

25 de marzo de 2025

Se ha detectado un posible problema de esterilidad en algunas instalaciones de Coloplast, afectando ciertos productos de la empresa. Los catéteres urodinámicos de la Línea Desechable (REF: AH2108, AH2309, AH24M9) y la Línea Bogotá, 25 marzo 2025 Reutilizable (REF: AH5xxx) están diseñados para su uso en estudios urodinámicos. El problema fue identificado durante pruebas de control de calidad y está relacionado con un defecto en el embalaje de los dispositivos. Este defecto no es fácilmente visible para los usuarios, lo que podría representar un riesgo de contaminación.

Para mayor información,
escanea el siguiente código Qr:

